



Gmund Heidi

–

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

- | | |
|---|--|
| Stampa | <ul style="list-style-type: none"> - Offset - Stampa tipografica - Serigrafia - Rilievo a secco - Laminatura a caldo - Fustellatura |
| Raccomandazioni per la stampa Offset | <ul style="list-style-type: none"> - Retini fino a 80 l/cm - Gmund Heidi ha un volume pari a 1.6. Buona stampabilità in offset nel 330 g/m² e con adeguate macchine da stampa per cartone nel 530 g/m². - Per ottenere una buona resa di stampa sulla superficie naturale di Gmund Heidi si raccomanda di incrementare la pressione dei cilindri - Adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta - Testare la stampa sullo stesso lotto di carta - Mantenere la rimozione del sottocolore bassa quando si stampano colori intensi - Possibile variazione nell'assorbimento dell'inchiostro - L'uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di fogli bassa - Prestare attenzione durante il processo di asciugatura, tempo minimo 24 ore - In fase di stampa, l'accumulo di polvere e di particelle sulle lastre è inevitabile e si raccomandano frequenti lavaggi della lastra. |
| Ulteriori raccomandazioni | <ul style="list-style-type: none"> - Gmund Heidi è prodotta con 100% materia prima riciclata post-consumo, ogni foglio è diverso. La naturale irregolarità del colore, della superficie e delle particelle costituiscono l'originalità di Gmund Heidi. Eventuali contestazioni imputate a queste caratteristiche non potranno essere accettate. - Gmund Heidi ha una superficie molto soffice che può essere facilmente danneggiata dall'esercizio di pressione su di essa. Si consiglia quindi di ridurre il più possibile la pressione e, al fine di evitare graffi in superficie, di maneggiare la carta con cura durante tutte le fasi di lavorazione. - Le carte naturali hanno un fronte ed un retro. Si raccomanda di stampare sul fronte del foglio. - Per tutte le tipologie di stampa e trasformazione, si raccomanda di seguire le istruzioni dei costruttori di macchine, produttori di inchiostri, lamine, pellicole, colle ecc. Per eventuali danni causati da un uso improprio della carta Gmund in materia di stampa e di lavorazioni ad essa inerenti, Gmund non si assume alcuna responsabilità. |
| Ulteriori informazioni | <ul style="list-style-type: none"> - www.gmund.com |