



Gmund Manteco

INFORMAZIONI PER LA STAMPA

Stampa

- Offset (carta colorata con limitazioni)
- Stampa tipografica
- Serigrafia
- Rilievo a secco
- Laminatura a caldo
- Fustellatura

Raccomandazioni per la stampa Offset

- Retini fino a 80 l/cm
- Adattare le pellicole e la macchina alla particolare colorazione del fondo della carta.
- Testare la stampa sullo stesso lotto di carta.
- Mantenere la rimozione del sottocolore (UCR) bassa quando si stampano colori intensi.
- In fase di stampa, l'accumulo di polvere e particelle di cotone sulle lastre è inevitabile e si raccomandano frequenti lavaggi della lastra.

Scarso assorbimento dell'inchiostro, per cui si raccomanda:

- L'uso di inchiostri ossidativi puri.
- Per le carte naturali consigliamo caucciù morbidi (bassa durezza Shore).
- L'uso di polveri antiscartino e di mantenere la pila di fogli bassa.
- Prestare attenzione durante il processo di asciugatura, tempo minimo 24 ore.

Ulteriori Raccomandazioni

- Non adatto per stampanti laser e a getto d'inchiostro.
- La naturale irregolarità del colore, della superficie e delle particelle sono dovute alla composizione di materiale e all'utilizzo di fibre di cotone provenienti dall'industria tessile.
- Le carte naturali hanno un lato superiore e uno inferiore. Si consiglia di utilizzare il lato superiore della carta come lato anteriore per l'oggetto da stampare.
- Lo speciale carattere di Gmund Manteco rende al meglio se stampato in tipografia, rilievo a secco o con poco inchiostro.
- Le tecniche di stampa devono essere adattate alla particolare superficie della carta.
- Per la stampa e la lavorazione è necessario attenersi alle raccomandazioni dei produttori di macchine, inchiostri da stampa, adesivi, fogli di laminazione e goffratura, ecc. Gmund non si assume alcuna responsabilità per danni causati da applicazioni errate.

Ulteriori informazioni

- www.gmund.com